

充电

手持地面站仅支持在关机状态下使用原厂标配的 30W PD 快充头进行充电

一、使用步骤

1. 使用 Type-C 快充线连接地面端与原厂标配的 30W PD 快充头。
2. 若观察到电量指示灯依次闪烁，表示正在充电。
3. 电量指示灯转为四颗灯常量，则表示充电完成。

注意

使用 5V 适配器无法为地面端充电，请使用原厂标配的 30W PD 快充头。

二、充电指示灯定义

说明：●表示常亮；○表示熄灭；◎表示闪烁

| | 第一颗灯 | 第二颗灯 | 第三颗灯 | 第四颗灯 |
|---------|------|------|------|------|
| 0-25% | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 26%-50% | ● | ◎ | ○ | ○ |
| 51%-75% | ● | ● | ◎ | ○ |
| 76%-99% | ● | ● | ● | ◎ |
| 100% | ● | ● | ● | ● |